

监理检查记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目
 编号: TCYF-ZHJL-JC-8

施工单位	中机国能浙江工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 22 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	监理项目部人员对现场进行安全文明检查		
存在问题	1、桥架吊装高空作业, 安全防护不到位。 2、上屋面爬梯无安全标识。		
整改要求	高空作业人员配备安全防护措施, 系安全带, 爬梯设置安全标识。		
检查人	姜振东	施工项目部 签收人/日期	姜振东 2018. 12. 22
整改情况	以当日整改完成, 请复查。 整改负责人: 姜振东 日期: 2018. 12. 22		
复查意见	安全保障, 整改合格。 复查人: 姜振东 日期: 2018. 11. 22		

本表一式一份监理项目部自存。