

监理检查记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-JC-009

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 24 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对桥架进行镀锌测量检查		
存在问题	部分桥架镀锌层厚度不合格, 不符合技术协议及相关规范要求。		
整改要求	对不合格桥架清退出场进行更换		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	张建华 2018.12.24
整改情况	以对不合格桥架进行更换。 整改负责人: 张建华 日期: 2019.2.27		
复查意见	经复测, 新到场材料合格。 复查人: 吴振东 日期: 2019.2.27		

本表一式一份, 监理项目部自存。