

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TCTI-001

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州江都电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.14	检查地点	屋顶施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	车间屋面夹胶安装		
存在问题	1. 个别夹胶材料，垫片遗留在现场 2. 屋面垃圾清理不及时		
整改要求	1. 要求施工单位将遗留在现场的夹胶材料、垫片集中在一起 2. 要求施工单位将屋面垃圾及时清理干净		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	孙庆菊 2018.12.14
整改情况	已按要求整改 整改负责人：孙庆菊 日期：2018.12.15		
复查意见	已按要求完成整改 复查人：刘晨瑞 日期：2018.12.15		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。