

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-002

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.18	检查地点	屋顶施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 当日监理单位进行桥架安装、逆变器安装、桥架横木架制作、逆变器支架焊接进行巡视检查		
存在问题	逆变器支架焊接施工人员未佩戴防护用品， 现场要求整改		
整改要求	要求施工人员进行焊接施工时，佩戴防护用品 同时加强技术交底		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	孙伟勃 2018.12.18
整改情况	已按要求整改 整改负责人：孙伟勃 日期：2018.12.19		
复查意见	经复查，已确认整改 复查人：刘晨瑞 日期：2018.12.19		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。