

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号

ZHJL-JCJL-004

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州江行电力工程咨询有限公司
检查时间	2018.12.24	检查地点	屋面施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 今日监理人员进行车间屋面组件吊装进行巡视检查 2. 车间屋面组件吊装施工人员共12人进行施工		
存在问题	现场屋面采光带处未布置安全警戒线； 组件拆箱后，纸箱等杂物未归整在一起，现场杂物乱放		
整改要求	现场要求立即整改，对存在安全隐患进行整改； 要求将现场杂物集中放在一起，并及时清理		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	刘庆韵 2018.12.24
整改情况	已按要求整改 整改负责人：刘庆韵 日期：2018.12.24		
复查意见	经复查，已确认整改 复查人：刘晨瑞 日期：2018.12.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。