

监理检查记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-005

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州政衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.28	检查地点	屋面施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对屋面施工区进行安全文明检查 2. 对屋面组件安装、电缆敷设进行检查		
存在问题	1. 车间屋面未放置灭火器 2. 组件已吊装到屋面开始安装, 但未在屋面上悬挂安全警示标语		
整改要求	1. 要求在车间屋面各区域按规范要求放置灭火器 2. 组件已吊装至屋面开始安装, 要求施工单位悬挂相关的安全警示性标语		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	孙庆韵 2018.12.28
整改情况	已完成整改 整改负责人: 孙庆韵 日期: 2018.12.29		
复查意见	经复查, 已按要求整改 复查人: 刘晨瑞 日期: 2018.12.29		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。