

监理检查记录表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-006

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州正华电力工程监理有限公司
检查时间	2019.01.01	检查地点	屋面施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 车间屋面组件安装, 施工人数 12 人 2. 检查物料堆放		
存在问题	组件拆箱后, 组件排角未归置在一起; 现场的余材料堆放杂乱, 未集中放置在一起、分散		
整改要求	现场要求施工队安装组件时, 将组件护角及时整理 要求将余材料及时整理, 保证屋面整洁		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	孙庆豹 2019.1.1
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 孙庆豹 日期 2019.1.1		
复查意见	经复查, 已确认整改 复查人: 刘晨瑞 日期 2019.1.1		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。