

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJL-007

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州工建电力工程有限公司
检查时间	2019.1.4	检查地点	现场施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 检查组件吊装、组件安装 2. 检查直流电缆敷设、低压交流电缆敷设、逆变器接线工作 3. 检查桥架整改、配电箱整改		
存在问题	1. 吊装及组件安装施工现场安全防护规范到位 2. 桥架整改时施工人员在进行切割作业时，未佩戴防护用品 3. 配电箱内网柜已带电，未张贴安全警示牌		
整改要求	1. 要求施工单位在进行吊装作业时，在切割作业时佩戴防护用品，避免发生危险 2. 要求配电箱内网柜张贴安全警示牌，避免发生触电事故		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	孙庆豹 2019.1.4
整改情况	已完成整改 整改负责人：孙庆豹 日期：2019.1.5		
复查意见	经复查，已按要求整改 复查人：刘晨瑞 日期：2019.1.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。