

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号 ZHJL-JCJL-006

施工单位	江苏江都建设集团有限公司		监理单位	常州正行电力工程 监理有限公司
检查时间	2019.1.8		检查地点	屋面施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	1. 检查现场组件安装 2. 检查组件接地、逆变器接地 3. 检查桥架盖板安装、电缆洞防火封堵			
存在问题	现场检查逆变器下面, 螺丝等杂物未及时清理 组件托盘与散放置未集拢在一起			
整改要求	要求施工单位尽快将逆变器周边杂物及时清理 要求将散放的组件托盘, 集中放置			
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	耿有基 2019.1.8	
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人: 耿有基 日期 2019.1.9			
复查意见	经复查, 已按要求整改 复查人: 刘晨瑞 日期 2019.1.9			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。