

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-010

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.3.25	检查地点	屋面施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 今日监理人员进行屋面夹装, 并检查其施工情况及质量		
存在问题	1. 个别夹装材料、垫片、螺丝遗留在现场 2. 少数人员未佩戴安全带		
整改要求	1. 要求施工单位及时将遗留屋面的夹装材料、垫片、螺丝集中放置在特定位置 2. 要求施工单位加强安全意识, 屋面施工佩戴安全带		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	耿有奎 2019.3.25
整改情况	已按要求加强安全技术交底, 及时整改 整改负责人: 耿有奎 日期: 2019.3.26		
复查意见	已按要求完成整改 复查人: 刘晨瑞 日期: 2019.3.26		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。