

监理检查记录表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHHL-ICJ1-012

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州正行电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.3	检查地点	屋面施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1. 监理人员进行车间屋面组件安装进行安全监理旁站 2. 车间屋面组件安装施工人员共15人进行施工		
存在问题	检查进厂运输组件,发现一块组件边框变形,不能使用,估计是装车单位二次到运时叉车导致		
整改要求	现场要求各单位将边框变形的组件放置仓库,更换组件,加强施工人员安全、材料防护意识,杜绝再次发生类似现象		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	耿有基 2019.4.3
整改情况	已将损坏组件放置仓库保存,同时对施工人员进行技术交底 <div style="text-align: right;">整改负责人:耿有基 日期 2019.4.4</div>		
复查意见	经复查,已确认整改 <div style="text-align: right;">复查人:刘晨瑞 日期 2019.4.4</div>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。