

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JHJL-JLJL-014

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州正德电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.11	检查地点	屋面施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 检查组件安装 2. 检查逆变器安装 3. 对桥架安装进行安全监理旁站		
存在问题	1. 吊桥架安装施工现场安全防护规范到位 2. 逆变器安装后周边杂物等未清理 3. 现场临时电源未张贴警示牌		
整改要求	1. 要求施工人员完成逆变器安装后,及时清理杂物 2. 要求现场临时电源张贴警示牌,避免发生触电事故		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	耿有基 2019.4.11
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人: 耿有基 日期: 2019.4.12		
复查意见	经复查,已按要求整改 复查人: 刘晨瑞 日期: 2019.4.12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。