

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHTL-JCTL-015

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.15	检查地点	屋面施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 组件吊装, 分散、吊装 2. 逆变器支架焊接安装 3. 桥架横担制作安装		
存在问题	1. 对组件进行检查, 未发现包装破损现象 2. 对组件吊装进行安全管理, 现场未出现安全问题 3. 检查逆变器支架焊接, 现场遗留下的杂物未及时清理		
整改要求	要求总单位逆变器支架焊接完成, 及时清理杂物		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	耿尚奎 2019.4.16
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 耿尚奎 日期: 2019.4.16		
复查意见	经复查, 已按要求整改 复查人: 刘晨瑞 日期: 2019.4.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。