

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-016

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州正德电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.19	检查地点	屋面施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 组件经运输进厂，检查组件质量情况； 2. 组件吊装、分散、安装 3. 电缆进场卸货		
存在问题	1. 检查进厂组件质量，未发现组件包装破损 2. 对组件吊装进行旁站监理旁站，现场未出现质量问题 3. 电缆叉车卸货，现场施工单位无人监护，卸货过程容易出现安全事故		
整改要求	要求总包单位尽快安排人员监护对电缆卸货进行监护，防止发生安全事故		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	耿有基 2019.4.17
整改情况	已按要求整改 整改负责人 耿有基 日期 2019.4.17		
复查意见	经复查，已按要求整改 复查人 刘晨瑞 日期 2019.4.17		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。