

监理检查记录表

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM14-003

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全检查		
存在问题	1、脚手架搭设时, 安全绳两端支点不牢靠。 2、危险源安全警示标牌不符合要求。		
整改要求	1、对安全绳两端支点进行加固。 2、完善危险源安全警示标牌。		
检查人	宋如	施工项目部 签收人/日期	崔建书
整改情况	已整改 整改负责人: 崔建书 日期		
复查意见	已整改 复查人: 宋如 日期 2019.3.29		

