

监理检查记录表

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM14-007

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190506	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	进场支架立柱横梁检查		
存在问题	进场支架立柱、横梁在倒运途中造成。		
整改要求	要求施工方须按照所报审修复方案进行修复。		
检查人	宋林	施工项目部 签收人/日期	詹建宏
整改情况	已整改完成 整改负责人: 詹建宏 日期: 2019.05.08		
复查意见	已修复 要求施工方加强检查。 复查人: 宋林 日期: 2019.05.08		

