

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM14-011

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190615	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	钢绞线加工		
存在问题	钢绞线加工完成，钢绞线表皮未进行清理。		
整改要求	要求施工单位对施工垃圾及时进行清理。		
检查人	宋龙	施工项目部 签收人/日期	陈事林
整改情况	已整改 整改负责人：陈事林 日期：2019.6.17		
复查意见	已验收 复查人：宋龙 日期：2019.6.17		



扫描全能王 创建