

监理检查记录表

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM14-013

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190818	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件安装		
存在问题	组件安装过程中向脚手架上方倒运组件时, 没有做到轻拿轻放, 极易划伤背板。		
整改要求	要求施工单位施工人员进行交底, 向脚手架上方倒运组件时, 需轻拿轻放, 避免划伤组件背板。		
检查人	宋书	施工项目部 签收人/日期	简建书
整改情况	已对施工人员进行交底 整改负责人: 简建书 日期 2019.8.18		
复查意见	已整改 复查人: 宋书 日期 2019.8.18		



扫描全能王 创建