


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: 002

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2018.12.8	检查地点	3#与5#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面接地扁铁是否架空, 搭接长度, 焊缝, 桥架与组件安装, 屋面垃圾和5#屋面模板安装, 钢筋安装等		
存在问题	屋面模板存在个别不直不牢固, 钢搭接长度不够。		
整改要求	现场督促纠正。		
检查人	 2018.12.8.	施工项目部 签收人/日期	 2018.12.8.
整改情况	现场督促整改到位 整改负责人:  日期 2018.12.8.		
复查意见	经复查: 已按要求整改到位, 符合要求 复查人:  日期 2018.12.8		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。