

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-003

施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.1.2	检查地点	经开物流园
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	经开物流园、大隆机器镀锌支架安装		
存在问题	个别支架角度偏差较大		
整改要求	严格按照设计及要求施工，误差要保证在允许范围内		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	现已整改完毕 整改负责人: 孙 2019.1.2 日期		
复查意见	经检查,各阵列逐一校正 复查人: 王 2019.1.2 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。