

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-005

施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 1. 14	检查地点	大隆机器
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	大隆机器接地扁铁焊接		
存在问题	接地扁铁焊接未考虑防水卷材保护，造成防水卷材穿透、损坏		
整改要求	监理通知单 WLY-TZD-003		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	罗帆
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。