

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-006

施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 1. 20	检查地点	大隆机器
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	来源实业接地扁铁焊接		
存在问题	个别地方接地扁铁焊后未清理焊渣，且防锈漆不均		
整改要求	清理焊渣后，防锈漆至少过三遍		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已于2019.1.20完成焊渣清理并刷防锈漆。 整改负责人: 2019.1.20 日期		
复查意见	复查已按要求整改 后续施工应注意。 复查人: 2019.1.20 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。