

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-008

施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.3.4	检查地点	经开物流园
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	经开物流园小爬梯安装		
存在问题	小爬梯安置于女儿墙上，左右两端未固定，角钢未着地		
整改要求	小爬梯要安全可靠，在女儿墙上要有可靠固定		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	针对此问题，我方解决方案如下： ①小爬梯西侧用角铁拉个斜撑，一头点焊梯面，另一头用膨胀螺丝固定 ②对于未着地的角钢，下面加块铁块焊接，保持平整 整改负责人： 廖明 2019.3.5 日期		
复查意见	经复查，牢固可靠 复查人： 2.1 2019.3.6 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。