

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-009

施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 3. 11	检查地点	经开物流园
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	经开物流园汇流箱、逆变器安装		
存在问题	经开水泥屋顶西北处、经开彩钢瓦汇流箱位置与图上位置不符		
整改要求	现场位置在女儿墙周围不影响安全情况下改动		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按设计要求整改。 整改负责人：BWA 2019.3.11 日期		
复查意见	彩钢屋顶待业设计确认 水泥屋顶因油烟管道，侧位置有偏移 复查人：ZK 2019.3.11 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。