

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-010

施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.3.18	检查地点	经开物流园
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	经开物流园 1、2 号开关柜基础制作		
存在问题	10KV 设备基础防雷接地角钢数量现场与图纸不符，40*4 扁铁未形成环网		
整改要求	按照设计要求规范施工		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	<p>现已按图纸要求，现场已增补 4 根接地极。</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：罗帆    2019.3.18 日期</p>		
复查意见	<p>经复查 1号开关柜基础防雷接地已按设计要求整改</p> <p style="text-align: right;">复查人：张    2019.3.19    日期</p>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。