


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-012

施工单位	宏昌建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 3. 29	检查地点	经开物流园、来源实业
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	项目全面安全大检查通报		
存在问题	1、经开物流园、来源实业临时用电私搭乱接，线路散乱在路面上，没有一机一闸一保护，严重违反临时用电规范，特别是钢结构加固临时用电行为，存在极大安全隐患。 2、现场动火作业存在不消除周围易燃物，没有消防措施、没有监火人，直接动火现象。 3、彩钢瓦屋顶边缘行走通道没有任何安全醒目标识和安全防护措施，且爬梯安装不牢固。 4、现场施工安全设施时间长久无人恢复，现场材料、器具乱堆乱放，杂乱无章，易燃物垃圾任意丢弃，卫生问题时常遭物业投诉。 5、来源实业车水马龙、络绎不绝，而开挖后的基坑周围没有任何安全标识和施工挡板。 6、现场安全帽、安全带使用不规范，只是象征性的佩戴。 7、个别工人存在抽烟、随地大小便行为。		
整改要求	以上问题要求严格按照项目《安全文明施工方案》、《应急预案》、及其它施工管理规范要求全面整改，并对此开展安全教育，举一反三，彻底排查，争取做到安全零事故！		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	详见监理通知单 WLY-J20-008 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。