

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-016

施工单位	宏昌建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 4. 29	检查地点	经开物流园
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	经开物流园电缆敷设		
存在问题	电缆敷设过程中发现很多老鼠，钢管管口较为尖锐		
整改要求	要求采用防火泥封堵镀锌钢管口		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	童玉山 2019.4.29
整改情况	已按要求整改落实 整改负责人: 童玉山 日期: 2019.4.29		
复查意见	经复查, 经开物流园镀锌钢管口已封堵 复查人: 刘元 日期: 2019.4.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。