

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 安徽新办白帝乳业有限公司200屋顶分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	镇江新华电集团有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年3月27日	检查地点	屋顶光伏场区及配电室
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位会同施工单位人员对屋顶光伏场区及配电室检查。		
存在问题	(1) 施工现场没有配备灭火器材。 (2) 配电室没有按要求配备灭火器材, 配电室内不允许堆放杂物。 		
整改要求	(1) 根据 DB11527-2008 变配电室安全管理规范 6.8.1 变配电室内环境整洁, 场地平整, 设备间不应存放与运行无关的闲散器材或私人物品。要求将杂物清出配电室。 (2) 要求施工现场及配电室按要求配备灭火器材。		
检查人	赵焕柱	施工项目部 签收人/日期	批中
整改情况	已整改  整改负责人: 日期 3.29		
复查意见	整改完成 复查人: 赵焕柱 日期 3.29		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查照片。

1、配电室内堆放杂物及没有灭火器材



2、现场未见灭火器材



3、光伏场区未见灭火器材