

监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-01

施工单位	浙江大成钢结构制造有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 01 月 06 日 10:00		检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、厂房加固。			
存在问题	1、加固材料的连接板尺寸。 2、加固材料的连接角钢对拉孔数量不正确。			
监理措施	监理通知单 GHRC-CZZH-TZ-01			
检查人	常青 2019.01.06	施工项目部 签收人/日期	代利军	
整改情况	2 完成 整改负责人：代利军 日期 2019.01.06			
复查意见	见通单回复单。 复查人：常青 日期 2019.01.12			