

监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-02

施工单位	浙江大成钢结构制造有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 01 月 10 日 15:00	检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、2#厂房车间屋面檩条加固。 2、施工现场是否符合安全文明施工的要求； 3、施工作业人员安全防护用品使用情况； 4、施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求；		
存在问题	1、临时加工房集装箱未接地。 2、临时加工房电源接线不规范，电线无任何保护措施明放在地面上。		
监理措施	监理通知单 GHRC-CZZH-TZ-02		
检查人	常青 2019.01.10	施工项目部 签收人/日期	12月10日 2019.01.10
整改情况	已整改完成，符合要求 详见监理通知回复单， 整改负责人： 日期		
复查意见	复 查 人： 日期		