

监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-03

施工单位	浙江大成钢结构制造有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 01 月 14 日 16:00	检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、厂房加固。		
存在问题	1、现场施工人员未带安全帽。 2、曲臂车作业区警戒设置不规范。		
监理措施	现场口头指出要求立即改正。		
检查人	李莉 2019.01.14	施工项目部 签收人/日期	戚海强
整改情况	整改完成、经复查。 整改负责人：戚海强 日期 2019.01.14		
复查意见	整改完成、符合要求。 复查人：李莉 日期 2019.01.14		