

监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-04

施工单位	浙江大成钢结构制造有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 01 月 17 日 15:00	检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	厂房檩条加固。		
存在问题	1. 个别工人未戴安全帽。 2. 现场负责人未在现场监督指导作业。		
监理措施	1. 要求负责人或加强现场履职。 2. 对工人进行安全教育，使用劳保用品。		
检查人	李莉 2019.01.17	施工项目部 签收人/日期	王志强 2019.01.17
整改情况	整改完成，恢复原状 整改负责人：王志强 日期 2019.01.17		
复查意见	符合要求。 复查人：李莉 日期 2019.01.17		