

监理检查记录表

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号: GHRC-CZZH-JCJL-05

施工单位	浙江大成钢结构制造有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 01 月 23 日 16:00	检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	厂房加固(檩条)		
存在问题	①. 厂房原有爬梯不能满足安全文明需求.		
监理措施	告知施工单位, 建设单位, 要求协商解决.		
检查人	常莉 2019.01.23	施工项目部 签收人/日期	成开强
整改情况	建设单位委托我项目部进行整改. 整改负责人: 成开强 日期 2019.01.23		
复查意见	同意 复查人: 常莉 日期 2019.01.23		