

监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-06

施工单位	浙江大成钢结构制造有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 02 月 28 日 14:00		检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	厂房加固。			
存在问题	檩条加固 C 型钢螺栓孔数不符合要求。			
监理措施	发出监理通知单 03			
检查人	常州 2019.02.28		施工项目部 签收人/日期	吴少强
整改情况	整改完成,已回复. 整改负责人: 戚成祥 日期: 2019.03.05			
复查意见	详见回复单. 复查人: 常州 日期: 2019.3.06			