

监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-09

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 03 月 13 日 10:00	检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	厂房加固 屋面组件开始安装		
存在问题	1、安装施工人员有脚踩或身体重压组件板的现象； 2、施工用具和压块及水杯等放在组件板上，分散压块时工人将压块扔在组件上； 3、部分组件放置背面向下不规范； 4、成品保护差，施工不当导致部分组件面板划痕；		
监理措施	发监理通知单 05，要求你单位项目部落实好交底工作和加强现场管理力度。		
检查人	常莉 2019.03.13	施工项目部 签收人/日期	姜建 3.13
整改情况	整改完毕 整改负责人：姜建 日期 3.14		
复查意见	同意验收 复查人：常莉 日期 3.16		