

监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-17

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年4月28日下午2:00	检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	1. 逆变器集装箱接地焊接防腐。 2. 电缆沟开挖。 3. 屋面防水管道连接安装。 4. 电缆头制作。		
存在问题	1. 现场个别工人未戴安全帽。 2. 电焊机未接地。 3. 电焊施工人员未戴绝缘手套。		
监理措施	现场指出，要求立即整改。		
检查人	常青 2019.04.28	施工项目部 签收人/日期	张东 2019.04.28
整改情况	以上问题已按要求全部整改完成，请复查。 整改负责人：张东 日期 2019.4.28		
复查意见	整改完成，符合要求。 复查人：常青 日期 2019.4.28		