

监理检查记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-JCJL-20

施工单位	江苏中天科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年05月09日 上午10:00	检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 后组桥架安装。 2. 汇流箱通讯线连接。 3. 道路路面养护。		
存在问题	1. 现场个别工人未戴安全帽。 2. 道路路面洒水养护不及时。 3. 组件接地线部分未单独设置（接在桥架主上）		
监理措施	现场指出，要求立即整改。		
检查人	常青 2019.05.09	施工项目部 签收人/日期	张东
整改情况	以上问题已全部整改，请复查。 整改负责人：张东 日期 2019.05.10		
复查意见	整改完成，符合要求。 复查人：常青 日期 2019.05.11		