监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.1

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019．3.13	检查地点	宿迁市泗阳县裴圩镇- 李冲
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	检查结果
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	检查日期	2019.3.13
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.2

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190321	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇-郑大洲
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190321
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.3

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190313	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇-李春
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190313
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.4

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190313	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇-田继勇
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190313
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.5

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190321	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇-田宪
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190321
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.6

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190321	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇-王维敢
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190321
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.7

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190321	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 云巧梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190321
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.8

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190313	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇-黄国松
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190313
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.9

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190313	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 蒋建林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190313
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.10

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇-黄志明张化江
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.11

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190317	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 杨海波
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190317
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.12

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	201903119	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 王晓芹
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.13

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190316	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 陈翠芹
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190316
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.14

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190322	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 陈悦
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190322
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.15

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190316	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 徐贵芹
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190316
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.16

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190317	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 陈彩梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190317
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.17

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190317	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 王素芹
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190317
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.18

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇-陈茂前
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.19

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190316	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 刘诗虎
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190316
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.20

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 颜善玲
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.21

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190322	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 钱先龙
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190322
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.22

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190318	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 孙家忠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190318
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.23

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190321	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 陈亮范兴梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190321
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.24

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190318	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 王述和
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190318
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.25

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 宋瑞阳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.26

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190321	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 龚连英
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190321
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.27

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190318	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇-张虎
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190318
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.28

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190314	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 夏前秋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190314
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.29

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190314	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 葛培干
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190314
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.30

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190314	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 胡传洲
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190314
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.31

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190314	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 谢庆钢
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190314
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.32

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190314	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 赵金方
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190314
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.33

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190314	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 胡继刚
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190314
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.34

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190314	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 胡景发
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190314
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.35

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190314	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 江以春
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190314
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.36

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190314	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 裴卫
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190314
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.37

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190314	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 赵保春张丽
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190314
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.38

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190314	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 刘丽珍
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190314
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.39

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 于成金
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.40

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190318	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 葛黄河
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190318
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.41

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 桂国军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.42

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190317	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 刘绪芝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190317
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.43

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190322	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 袁翠霞尹强
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190322
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.44

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 陶惟明
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.45

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190317	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 杨桂霞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190317
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.46

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 陶其干
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.47

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190318	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 宋长叁
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190318
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.48

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190318	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 田林科
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190318
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.49

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190318	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 沈秀梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190318
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.50

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190318	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 童玉胜
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190318
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.51

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190318	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 赵静
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190318
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.52

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190315	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 王翠香
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190315
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.53

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190315	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 殷建
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190315
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.54

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190315	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 王为好
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190315
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.55

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190315	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 王松
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190315
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.56

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190315	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 丁必花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190315
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.57

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190316	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 周春
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190316
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.58

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190315	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇-周道马
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190315
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.59

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190322	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 代云金
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190322
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.60

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190315	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 周红艳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190315
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.61

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 刘昌峰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.62

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 周家祥
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.63

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 陶春花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.64

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 徐科山
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.65

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 邱绍兵
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.66

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 杨翠华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.67

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 张登宝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.68

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 裴昌宝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.69

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190319	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 周守花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190319
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.70

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190317	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 陈浩
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190317
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.71

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190321	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 孙家剑
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190321
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.72

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190318	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 李二东
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190318
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.73

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190321	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 杨伟
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190321
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.74

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190322	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 陈梦茹
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190322
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.75

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190322	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 白翠琴
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190322
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.76

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190322	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 吴小三
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190322
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.77

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 周胜虎
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.78

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇-朱翠英
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.79

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 王翠红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.80

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 徐小东
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.81

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 徐化纯
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.82

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190513	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 庄昌海
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190513
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.83

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190513	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 胡茂刚
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190513
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.84

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190513	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 张洁
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190513
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.85

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190513	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇-王秀珍
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190513
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.86

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 孙云霞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.87

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190513	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 成义忠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190513
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.88

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县裴圩镇- 田玉英
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.89

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190315	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 张荣科
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190315
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.90

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190315	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇-张家凡
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190315
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.91

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190315	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇-刘春丽
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190315
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.92

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190315	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇-吴大省
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190315
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.93

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019036	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇-陈秀琴
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190316
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.94

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190309	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇-王林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190309
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.95

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 卫金春
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.96

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190312	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 周红玲
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190312
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.97

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 於新路
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.98

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 孙家栋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.99

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190312	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 肖善虎
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190312
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.100

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190311	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 王先丽
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190311
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.101

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 王先军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.102

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 孙亮亮
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.103

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190317	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 熊化祥
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190317
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.104

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190317	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 谢庆飞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190317
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.105

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190317	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 陈业金
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190317
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.106

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190317	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 徐启利
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190317
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.107

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190315	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 马飞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190315
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.108

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190315	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 张二喜
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190315
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.109

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 李应花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.110

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 杨恒志
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.111

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 曾贝贝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.112

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190311	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 刘为能
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190311
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.113

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 张翠利
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.114

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190317	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 张如林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190317
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.115

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 薛建
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.116

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇-张金辉
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.117

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 周平之
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.118

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190312	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 胡向宇
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190312
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.119

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190316	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 巩开明
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190316
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.120

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190312	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 陈宗保
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190312
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.121

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190312	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 王瑞勤
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190312
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.122

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190312	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 束塘
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190312
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.123

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190312	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 张永静
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190312
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.124

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190312	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 陈登华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190312
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.125

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190313	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 赵保银
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190313
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.126

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 张飞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.127

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190316	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 王玉春
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190316
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.128

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190311	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 王渤
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190311
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.129

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190311	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 赵士林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190311
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.130

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190317	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 张生科
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190317
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.131

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190317	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 胡杨
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190317
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.132

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 胡勇
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.133

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190313	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 王守明
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190313
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.134

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190322	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇-张路平
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190322
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.135

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 张小波
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.136

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 倪小红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.137

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190311	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 杨彩红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190311
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.138

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190310	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 许祥胜
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190310
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.139

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190312	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 陈爱峰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190312
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.140

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190317	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 张平
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190317
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.141

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190312	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 杨红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190312
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.142

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190312	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 胡杰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190312
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.143

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190313	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 宋瑞云
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190313
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.144

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190312	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 黄晓芳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190312
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.145

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190311	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 徐锦源
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190311
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.146

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190311	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 赵克花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190311
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.147

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190313	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 周彩荣
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190313
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.148

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190311	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 薛传军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190311
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.149

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190316	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 李进凯
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190316
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.150

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190311	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 徐道权
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190311
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.151

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190311	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 朱成娥
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190311
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.152

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190316	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 熊志国
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190316
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.153

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190316	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 周丽
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190316
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.154

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190316	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 张家波
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190316
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.155

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190315	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 沈铃
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190315
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.156

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190316	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 沈玉
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190316
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.157

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190322	**检查地点**	宿迁市泗阳县高渡镇- 王正标
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190322
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.158

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	检查地点	宿迁市泗阳县卢集镇-徐业琴
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	检查结果
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	检查日期	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.159

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-徐宜超
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.160

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-张涛
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.161

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-谢友正
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.162

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-"刘健范玉芳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.163

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-陈为早
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.64

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 苗其明
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.165

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 邢耀军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.166

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 邢典
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.167

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-朱春雷李海霞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.168

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-周守强
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.169

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 葛艳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.170

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 李翠荣
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.171

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 刘梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.172

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 余义洪
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.173

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 邵玉霞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.174

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 马艳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.175

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 王猛
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.176

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 王绵敏
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.177

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 时秋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.178

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 陈巧梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.179

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-黄鹤
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.180

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 袁学玲
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.181

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 张再亮
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.182

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 尚磊
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.183

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 单成干
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.184

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 王素霞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.185

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 石翠香
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.186

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 陈长军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.187

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 陈翠霞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.188

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 周迎春
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.189

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 王晓丰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.190

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 阙小二
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.191

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 李小霞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.192

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 阙东洋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.193

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 陈胡荣
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.194

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-陈前枝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.195

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 于成康
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.196

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 卢林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.197

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-樊芳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.198

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 费磊
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.199

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 张慧琴
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.200

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 黄桂荣
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.201

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 高桂华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.202

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 查秋云
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.203

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 于增益
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.204

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 庄云
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.205

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 范加玉
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.206

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 王会祥
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.207

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 熊方
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.208

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 刘同红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.209

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 李秀兰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.210

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 薛江
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.211

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 王守才
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.212

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 周春凤
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.213

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 蒋梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.214

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 王玉
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.215

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-江成花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.216

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 杨素珍
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.217

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 范松
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.218

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 刘爱梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.219

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 杜其俊
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.220

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 陈怡
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.221

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-周桂华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.222

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 熊磊
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.223

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 泗安梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.224

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-苗慧琴葛峰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.225

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 方学涛
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.226

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 金四春
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.227

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-姬林虎周道国
检查类型	□巡视　□定期　√专项		

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.228

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-罗士先
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.229

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 毕传露
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.230

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 汤桂林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.231

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 赵声英
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.232

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 吴士永
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.233

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 顾奋广
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.234

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 顾建安
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.235

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-陶为超
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.236

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 黄金路
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.237

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 邢彩霞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.238

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 徐小红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.239

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 朱长英
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.240

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 姜根田姜利田
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.241

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 周苏琴
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.242

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 王乃安
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.243

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 李威
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.244

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 魏从高
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.245

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 张强
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.246

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 王玉荣
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.247

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 仲小菊
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.248

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 王玉碗
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.249

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 王民
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.250

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 谭学锋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.251

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 陶兰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.252

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 周建国
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.253

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 吉华军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.254

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 桂纯宇
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.255

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-庄昌学 周静
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.256

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 路荷仙
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.257

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 桂纯军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.258

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 高艳秋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.259

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 倪开忠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.260

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 张爱国
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.261

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 印秀花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.262

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇- 许玲芳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.263

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-葛广宝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.264

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-刘金连
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.265

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-金贵华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.266

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-周玉林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.267

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-张春光
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.268

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-周计之
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.269

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-孟焦巧
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.270

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-王春梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.271

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-张国宝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.272

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-张翠芳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.273

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-薛晓妹
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.274

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-崔明楼
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.275

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-陈琴
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.276

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-张以军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.277

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-薛胜燕
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.278

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190330	**检查地点**	宿迁市泗阳县卢集镇-顾凤柏
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190330
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.279

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 庄帆帆
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	检查结果
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.280

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 徐海荣
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.281

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 房学美
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.282

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 朱焕德
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.283

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 朱彩荣
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.284

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 朱奎来
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.285

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 葛婷婷
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.286

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡-庄民
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.287

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 石学芳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.288

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 朱班
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.289

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 吴开平
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.290

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 朱奎清
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.291

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡-徐惠春
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.292

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 杨为成
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.293

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 丁友松
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.294

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 庄国军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.295

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 温习金
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.296

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 高二喜
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.297

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 庄秋芹
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.298

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 高留成
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.299

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 庄春花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.300

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡-谢贵花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.301

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 孙成龙
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.302

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 钱光耀
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.303

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 韦育花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.304

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 姬金花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.305

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 沃恒东
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.306

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 沃汉青
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.307

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 沃志行
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.308

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 张耀
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.309

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 孙莹莹
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.310

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 吴洁
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.311

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 张士成
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.312

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 王翠连
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.313

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 丁必晏
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.314

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 吴会芝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.315

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡-倪俊梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.316

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 唐得
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.317

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 王如霞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.318

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 刘美香
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.319

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 尹秀远
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.320

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 张士龙
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.321

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 唐善连
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.322

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 董立高
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.323

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 钱巧林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.324

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 钱二柱
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.325

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡-徐浩
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.326

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡-张永春
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.327

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 刘华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.328

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 周贵英
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.329

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 洪其胜
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.330

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 陈兰芳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.331

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 张忠香
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.332

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 张林宇
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.333

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡-胡瑞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.334

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 焦茂亮
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.335

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 闻彩侠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.336

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 唐舰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.337

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 钱德金
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.338

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 张佩
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.339

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 唐乃强
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.340

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 唐冬权
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.341

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 杨国华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.342

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 卞绍兰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.343

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 赵春梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.344

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 王品
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.345

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 唐坚
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.346

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 张巧梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.347

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 刘成春
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.348

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 孙志华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.349

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 刘勇
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.350

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 徐秀林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.351

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 吴春梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.352

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 王欢欢
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.353

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 唐丽红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.354

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 戴连
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.355

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 刘加科
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.356

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 殷红山
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.357

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	**检查地点**	宿迁市泗阳县里仁乡- 胡道洋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190415
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.358

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	检查地点	宿迁市泗阳县庄圩乡- 戴金梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	检查结果
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	检查日期	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.359

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 庄沭城
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.360

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 董建兵
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.361

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 庄浩
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.362

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 潘年群
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.363

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 王振群
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.364

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 王景国
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.365

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 魏桂英
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.366

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 庄信千
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.367

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 庄俊俊
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.368

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 李秀春
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.369

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 刘辉
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.370

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 杨惠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.371

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 潘守伍
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.372

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 储正云
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.373

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 陆静
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.374

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 韩爱梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.375

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 韩春
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.376

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 唐乃华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.377

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 付新城
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.378

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 唐荣标
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.379

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 付大洋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.380

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 唐善兰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.381

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 付广亮
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.382

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 邱金山
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.383

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 付红梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.384

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 唐善虎
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.385

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 唐为船
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.386

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 姜大柿
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.387

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 赵开家
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.388

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 吴兴芬
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.389

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 赵学花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.390

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 武宜国
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.391

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 刘翠平
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.392

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 赵小芹
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.393

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 庄兰花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.394

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 时建昶
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.395

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 杨春兰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.396

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 张乐
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.397

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 王冬梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.398

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 庄向前
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.399

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 胡美娟
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.400

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 潘桂芳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.401

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 华善中
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.402

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 杨磊
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.403

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 潘家安
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.404

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 潘守波
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.405

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 张春平
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.406

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 刘尚
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.407

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 高凤林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.408

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 何英华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.409

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 罗章凤
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.410

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 刘红梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.411

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 晏星星
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.412

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 孙丽
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.413

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 庄同喜
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.414

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 付桃红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.415

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 郑巧红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.416

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 庄少英
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.417

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 朱海芳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.418

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 陈同华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.419

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 顾伟
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.420

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 庄卫东
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.421

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 葛伟
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.422

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 姜彩云
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.423

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 庄同波
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.424

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 吴新华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.425

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 付成坠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.426

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 孙家英
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.427

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 付建增
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.428

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 姜广东
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.429

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 庄秀平
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.430

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 武传高
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.431

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 徐效平
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.432

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 吴广国
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.433

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 潘春唤
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.434

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 周华光
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.435

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 孙国香
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.436

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 吴翠芳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.437

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 付光
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.438

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 付海萍
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.439

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 孙翠兰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.440

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 李政
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.441

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 张宗美
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.442

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 庄恒胜
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.443

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 储兆凯
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.444

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 陈洪才
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.445

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 刘义成
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.446

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 刘才有
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.447

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 洪继平
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.448

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 王翠荣
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.449

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 张剑
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.450

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 葛建国
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.451

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 张家才
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.452

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190512	**检查地点**	宿迁市泗阳县庄圩乡- 付壮
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190512
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.453

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 王翠华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.454

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 吕凯旋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.455

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 曹军兵
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.456

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 赵爱花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.457

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 曹小石
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.458

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 郭根代
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.459

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 朱华之
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.460

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 祝翠荣
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.461

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 许广鑫
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.462

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 徐胜利
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.463

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 金和生
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.464

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 郭凤兵
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.465

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 郭林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.466

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 佘小四
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安 装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.467

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 颜利国
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.468

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 徐建国
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.469

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 赵虎
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.470

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 曹姜南
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.471

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 李彩兰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.472

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 陆保军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.473

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 杨秀侠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.474

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 钟慧
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.475

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 赵紫金
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.476

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 王科才
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.477

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 曹炳凯
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.478

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 胡爱军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.479

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 杨芹华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.480

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 裴昌宝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.481

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 申思梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.482

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 李良军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.483

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 冷艳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.484

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 许广兆
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.485

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 朱洪建
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.486

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 谢宗宗
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.487

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 李曼
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.488

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 裴敏
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.489

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 李良兵
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.490

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 孙海云
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.491

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 王守华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.492

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 杨成艳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.493

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 郑星梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.494

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 黄建华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.495

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 孙华山
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.496

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 吕宝华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.497

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 吕正领
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.498

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 杨加松
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.499

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 李登亮
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.500

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 杨勤波
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.501

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 许广林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.502

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 许广军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.503

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 杨波
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.504

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 杨胜华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.505

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 孙波
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.506

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 陈秀梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.507

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 韩绪波
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.508

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 滕丽娟
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.509

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 韩勤
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.510

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 韩三兵
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.511

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 孙其辉
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.512

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 史金梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.513

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 田锦平
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.514

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 王学宝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.515

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 王浩
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.516

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 甘在娥
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.517

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 王号亮
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.518

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 杨家侠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.519

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 曹芳林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.520

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 申秋春
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.521

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 裴昌梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.522

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 花连侠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.523

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 屈安传
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.524

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 颜金花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.525

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 朱井荣
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.526

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 朱发建
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.527

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 周贤兵
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.528

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 杨成功
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.529

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 孙晶晶
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.530

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 王珍侠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.531

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 曹翠军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.532

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 王克美
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.533

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 张程扬
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.534

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 周丽芬
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.535

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 王守全
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.536

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 徐亚
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.537

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 裴昌武
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.538

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 彭顺明
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.539

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 向月红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.540

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 曹笑笑
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.541

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 王凯
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.542

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 王茂
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.543

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 吕超
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.544

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 王翠华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.545

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 孙家亮
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.546

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 王小娟
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.547

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 曹刘银
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.548

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190323	**检查地点**	宿迁市泗洪县界集镇- 颜怀强
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190323
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.549

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-张备战
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.550

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-赵沉沉
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.551

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-张金磊
检查类型	□巡视　□定期　√专项		

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.552

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-宋体志
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.553

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-李世云
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.554

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-石大亮
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.555

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-李赵英
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.556

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-张美明
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.557

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-胡张敬
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.558

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-蔡新强
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.559

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-张雨静
检查类型	□巡视　□定期　√专项		

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.560

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-陆赵氏
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.561

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-刘德虎
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.562

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-李继军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.563

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-耿书飞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.564

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-王长玉
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.565

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-王永玉
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.566

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-张德树
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.567

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-马玉芹
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.568

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-张建姚
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.569

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-汤从喜
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.570

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-周乃闯
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.571

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-王家干
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.572

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-刘国美
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.573

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-夏翠青
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.574

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-李加侠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.575

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-王长路
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.576

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-胡永
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.577

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-夏文潭
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.578

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-钟晓跳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.579

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-刘海舰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.580

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-刘俊杰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.581

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-刘小盼
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.582

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-朱娟
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.583

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-李龙
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.584

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-刘国收
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.585

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-周计
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.586

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-王传武
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.587

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-周探探
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.588

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-向玉梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.589

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-李新汉
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.590

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-高永峰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.591

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-李元
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.592

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-李兴保
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.593

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-汪大梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.594

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-朱文学
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.595

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-杨菊
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.596

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-孙玉侠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.597

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-施央亭
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.598

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-徐红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.599

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-王振波
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.600

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-夏传云
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.601

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	**检查地点**	宿迁市泗洪县魏营镇-张金龙
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190427
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.602

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190324	检查地点	宿迁市泗洪县太平镇- 蒋丽芬
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	检查结果
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	检查日期	20190324
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.603

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190324	**检查地点**	宿迁市泗洪县太平镇- 王付贤
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190324
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.604

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190324	**检查地点**	宿迁市泗洪县太平镇- 谢敬军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190324
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.605

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190324	**检查地点**	宿迁市泗洪县太平镇- 谢高升
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190324
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.606

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190324	**检查地点**	宿迁市泗洪县太平镇- 马新明
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190324
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.607

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190324	**检查地点**	宿迁市泗洪县太平镇- 王圆月
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190324
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.608

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190324	**检查地点**	宿迁市泗洪县太平镇-许广照
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190324
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.609

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190324	**检查地点**	宿迁市泗洪县太平镇- 王坡
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190324
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.610

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190324	**检查地点**	宿迁市泗洪县太平镇- 韩成亮
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190324
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.611

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190324	**检查地点**	宿迁市泗洪县太平镇- 郭凤兰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190324
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.612

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190324	**检查地点**	宿迁市泗洪县太平镇-滕守亚
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190324
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.613

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	检查地点	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 王恒充
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	检查结果
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	检查日期	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.614

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 王泗洪
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.615

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 王献忠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.616

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 丁卫珍
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.617

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 张家美
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.618

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 赵吕洋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.619

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 李敏艳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.620

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 宋齐
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.621

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 潘成峰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.622

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 张克飞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.623

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 陈旭杰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.624

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 潘月华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.625

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 孙露
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.626

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 孙殿同
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.627

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 潘茂领
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.628

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 钱艳红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.629

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 张克动
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.630

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 钱勇
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.631

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 陈练习
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.632

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 陈静
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.633

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 陈根
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.634

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 陈道苏
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.635

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 赵华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.636

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 陈方
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.637

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 史英
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.638

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 汤乐艳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.639

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 袁海军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.640

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 袁李军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.641

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 马昌正
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.642

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 李向虎/李陈芹
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.643

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 王翠华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.644

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 潘成欢
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.645

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 潘锋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.646

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡-潘腊梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.647

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 潘茂兰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.648

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 陈言斌
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.649

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 潘贵东
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.650

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 张明好
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.651

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 施金侠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.652

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 潘小建
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.653

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 陈言欠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.654

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 何艳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.655

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 李巧云
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.656

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 郑亚洲
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.657

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 潘茂波
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.658

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 陈红兰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.659

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 张晓娟
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.660

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 王乃昌
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.661

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 潘洋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.662

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 宋旭方
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.663

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 潘献军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.664

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190428	**检查地点**	宿迁市泗洪县天岗湖乡- 马瑞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190428
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.665

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	检查地点	宿迁市泗洪县曹庙乡- 孙家明
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	检查结果
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	检查日期	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.666

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 蔡艳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.667

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 孙凯旋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.668

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 李菊
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.669

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 李艺术
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.670

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 王兰兰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.671

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 裴恩
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.672

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 樊学东
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.673

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 陈太林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.674

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 朱平
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.675

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 李守琴
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.676

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 骆昌飞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.677

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 王鹏
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.678

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 王栋栋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.679

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 裴侠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.680

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 朱学花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.681

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 马二波
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.682

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 朱强勇
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.683

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 高开
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.684

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 马腾
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.685

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 王红林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.686

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 张三雷
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.687

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 孙磊
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.688

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 崔雪莹
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.689

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 陈海燕
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.690

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 王进进
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.691

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 圣斯侠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.692

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 张绍兵
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.693

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 孙小波
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.694

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 崔光红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.695

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 唐圣梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.696

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 陈子龙
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.697

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 赵生芝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.698

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 丁裕川
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.699

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 彭加美
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.700

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 曹中
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.701

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 裴兆辉
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.702

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 陈力
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.703

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 钟秀兵
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.704

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 陈永民
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.705

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 许尔兆
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.706

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 陈太启
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.707

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 毕对书
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.708

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 韩薇
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.709

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 陈锐
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.710

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 严年飞
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.711

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 毕传伟
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.712

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 吴金跃
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.713

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 陈宏伟
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.714

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 陈思华
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.715

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 孙修峰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.716

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 朱凯旋
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.717

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 尤小国
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.718

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 何素琴
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.719

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 陈宇佳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.720

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 张芳芳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.721

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 孙来军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.722

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190328	**检查地点**	宿迁市泗洪县曹庙乡- 孙秀琼
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190328
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.723

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-胡靖
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	检查结果
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.724

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县峰山乡-张继化
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.725

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县峰山乡-王全亮
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.726

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县峰山乡-余春云
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.727

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县峰山乡-陈闯
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.728

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县峰山乡-陈梦闯
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.729

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县峰山乡-孙芳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.730

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县峰山乡-王永梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.731

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县峰山乡-杨和芝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.732

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县峰山乡-王玉梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.733

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县峰山乡-朱德兵
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.734

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县峰山乡-李平红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.735

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县峰山乡-赵思银
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.736

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县峰山乡-孔小侠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.737

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县双沟镇-王芳
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	检查结果
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.738

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县双沟镇-周红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.739

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县双沟镇-朱朝友
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.740

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县双沟镇-李林
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.741

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县双沟镇-汤崇亮
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.742

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县双沟镇-陈功
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.743

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县双沟镇-陈金国
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.744

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	**检查地点**	宿迁市泗洪县双沟镇-陈超
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190412
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.745

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190426	**检查地点**	宿迁市泗洪县双沟镇-李军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190426
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.746

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	检查地点	宿迁市宿城区中扬镇-郑春丰
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	检查结果
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	检查日期	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.747

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-曹红桃
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.748

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-王泽
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.749

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-房保龙
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.750

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-庄赛
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.751

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-高二宝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.752

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-毕慧
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.753

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-蔡奎芝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.754

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-徐宜松
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.755

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-费文志
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.756

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-毛学标
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.757

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-陈耀虎
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.758

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-毕继军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.759

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-陈晓珍
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.760

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-蔡玉宝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.761

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-毕进进
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.762

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-毛玉照
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.763

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-张克军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.764

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-张丽梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.765

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-曹从光
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.766

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-史雷
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.767

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-胡志全
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.768

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-史天鑫
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.769

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-陈红
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.770

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-殷宝石
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.771

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-吴光梅
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.772

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-朱桂芝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.773

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-郑元侠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.774

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-曹翠荣
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.775

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-李石换
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.776

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-王前成
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.777

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-毕红侠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.778

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-从子龙
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.779

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-张业春
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.780

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-王军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.781

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-裴绪军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.782

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-侯庆余
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.783

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-陈爱昌
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.784

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-孙以军
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.785

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-李前跟
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.786

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-李伟
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.787

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-马金花
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.788

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-张云
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.789

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-罗思忠
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.790

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-李仁信
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.791

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-石春早
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.792

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-毕长永
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.793

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-张文燕
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.794

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-李仁宝
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.795

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-王晓辉
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.796

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-韩大安
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）　　编号：ZHSUP-851-4-3-1.797

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	**监理单位**	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190510	**检查地点**	宿迁市宿城区中扬镇-鲍晓倩
检查类型	□巡视	□定期	√专项

施工及检查事项	**检查结果**
光伏组件基础安装检查	符合设计要求
光伏组件设备安装检查	符合设计要求
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求
逆变器安装检查	符合设计要求
并网配电箱安装检查	符合设计要求
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求
防雷接地装置安装检查	符合设计要求
/	/
/	/
/	/
/	/

检查人	张军枫	**检查日期**	20190510
问题整改情况	无 整改负责人：　　日期		
复查意见	 复查人：　　日期		