

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.279

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-庄帆帆
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.280

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-徐海荣
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.281

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-房学美
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.282

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-朱焕德
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.283

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 朱彩荣
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.284

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-朱奎来
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.285

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-葛婷婷
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.286

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-庄民
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.287

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-石学芳
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.288

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-朱班
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.289

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 吴开平
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.290

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-朱奎清
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.291

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-徐惠春
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.292

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 杨为成
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.293

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-丁友松
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.294

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-庄国军
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.295

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-温习金
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.296

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-高二喜
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.297

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-庄秋芹
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.298

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-高留成
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.299

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-庄春花
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.300

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-谢贵花
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.301

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-孙成龙
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.302

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 钱光耀
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.303

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-韦育花
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.304

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 姬金花
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.305

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-沃恒东
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.306

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-沃汉青
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.307

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-沃志行
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.308

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 张耀
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.309

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 孙莹莹
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.310

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 吴洁
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.311

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 张士成
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.312

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 王翠连
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.313

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-丁必晏
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.314

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 吴会芝
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.315

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-倪俊梅
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 24px; margin: 0;">无</p> <p style="margin: 0;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="margin: 0;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.316

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-唐得
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.317

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 王如霞
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.318

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 刘美香
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.319

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-尹秀远
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.320

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 张士龙
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.321

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-唐善连
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.322

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-董立高
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.323

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-钱巧林
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.324

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-钱二柱
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.325

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-徐浩
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.326

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-张永春
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 24px; margin: 0;">无</p> <p style="margin: 0;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="margin: 0;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.327

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-刘华
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.328

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-周贵英
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.329

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-洪其胜
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.330

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 陈兰芳
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 24px; margin: 0;">无</p> <p style="margin: 0;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="margin: 0;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.331

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 张忠香
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 24px; margin: 0;">无</p> <p style="margin: 0;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="margin: 0;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.332

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-张林宇
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.333

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-胡瑞
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.334

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-焦茂亮
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.335

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 闻彩侠
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="text-align: center;">无</p> <p style="text-align: center;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: center;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.336

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-唐舰
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.337

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 钱德金
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.338

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 张佩
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.339

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-唐乃强
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.340

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-唐冬权
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.341

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 杨国华
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.342

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-卞绍兰
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.343

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 赵春梅
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.344

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 王品
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 24px; margin: 0;">无</p> <p style="margin: 0;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="margin: 0;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.345

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-唐坚
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.346

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 张巧梅
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.347

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 刘成春
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.348

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 孙志华
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.349

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-刘勇
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.350

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-徐秀林
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.351

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 吴春梅
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.352

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 王欢欢
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.353

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-唐丽红
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.354

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-戴连
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p>复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.355

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡- 刘加科
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.356

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-殷红山
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.357

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190415	检查地点	宿迁市泗阳县里仁乡-胡道洋
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190415
问题整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		