

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.723

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-胡靖
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.724

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-张继化
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.725

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-王全亮
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.726

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-余春云
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.727

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-陈闯
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.728

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-陈梦闯
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.729

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-孙芳
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.730

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-王永梅
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.731

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-杨和芝
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.732

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-王玉梅
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.733

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-朱德兵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.734

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-李平红
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.735

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-赵思银
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.736

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190412	检查地点	宿迁市泗洪县峰山乡-孔小侠
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190412
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		