

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1025

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190621	<b>检查地点</b>	宿迁市沐阳县张圩乡-陈德龙
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190621
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1026

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190621	<b>检查地点</b>	宿迁市沭阳县张圩乡-金绍军
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190621
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1027

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190621	<b>检查地点</b>	宿迁市沭阳县张圩乡-张二进
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190621
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                              日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1028

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190621	<b>检查地点</b>	宿迁市沭阳县张圩乡-张礼国
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190621
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1029

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190621	<b>检查地点</b>	宿迁市沭阳县张圩乡-仲伟华
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190621
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1030

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190621	<b>检查地点</b>	宿迁市沭阳县张圩乡-张汝成
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190621
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1031

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190621	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县里仁乡-孙红霞
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190621
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1032

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190621	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县里仁乡-唐东洋
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190621
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1033

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190621	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县里仁乡-徐春梅
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190621
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1034

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190621	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县里仁乡-顾超芹
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190621
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1035

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190621	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县里仁乡-张绍娟
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190621
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1036

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190621	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县里仁乡-唐通
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190621
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                              日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1037

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190621	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县里仁乡-陈巧云
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190621
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		