

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1135

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	20190701		检查地点	宿迁市沐阳县张圩乡-张海楼	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查事项			检查结果		
光伏组件基础安装检查			符合设计要求		
光伏组件设备安装检查			符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
逆变器安装检查			符合设计要求		
并网配电箱安装检查			符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查			符合设计要求		
防雷接地装置安装检查			符合设计要求		
/			/		
/			/		
/			/		
/			/		
检查人	张军枫		检查日期	20190701	
问题整改情况	无 整改负责人： 日期				
复查意见	复查人： 日期				

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1136

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市沐阳县张圩乡-卯丙俊
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1137

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市沭阳县张圩乡-徐达亮
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1139

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市沭阳县张圩乡-陈英
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1140

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市沭阳县张圩乡-杨炳军
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1141

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市沐阳县张圩乡-于春阳
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1142

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市沐阳县张圩乡-谢中梨
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1143

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市泗阳县卢集镇-吴国强
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1144

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市泗阳县卢集镇-周广军
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1145

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市泗阳县卢集镇-张建虎
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1146

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市泗阳县卢集镇-蔡为苏
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1147

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市泗阳县卢集镇-蔡登峰
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1149

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市泗阳县卢集镇-方利民
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1150

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市泗阳县卢集镇-方乃桂
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1151

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市泗阳县卢集镇-蔡照平
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1152

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190701	检查地点	宿迁市泗阳县卢集镇-海正军
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190701
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		