

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1232

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190707	<b>检查地点</b>	宿迁市沭阳县钱集镇-袁长华
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190707
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1233

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190707	<b>检查地点</b>	宿迁市沭阳县钱集镇-刘小刚
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190707
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1234

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190707	<b>检查地点</b>	宿迁市沭阳县钱集镇-韦炳礼
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190707
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1235

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190707	<b>检查地点</b>	宿迁市沭阳县周集乡-张如友
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190707
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1236

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190707	<b>检查地点</b>	宿迁市沭阳县周集乡-杨凯标
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190707
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1237

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190707	<b>检查地点</b>	宿迁市沭阳县张圩乡-唐红连
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190707
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1238

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190707	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县高渡镇-冯茗
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190707
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1239

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190707	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县高渡镇-张春霞
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190707
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1240

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190707	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县高渡镇-李映红
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190707
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1241

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190707	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县高渡镇-张家莉
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190707
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 24px; margin: 0;">无</p> <p style="margin: 0;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="margin: 0;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1242

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190707	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县高渡镇-高开波
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190707
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1243

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190707	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县高渡镇-薛林风
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190707
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		