

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1287

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190712	检查地点	宿迁市泗阳县高渡镇-黄三红
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190712
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1288

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190712	检查地点	宿迁市泗阳县高渡镇-池浩田
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190712
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1289

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190712	检查地点	宿迁市泗阳县高渡镇-孙树学
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190712
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1290

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190712	检查地点	宿迁市泗阳县高渡镇-张同国
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190712
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1291

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190712	检查地点	宿迁市泗阳县高渡镇-杨兰起
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190712
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1292

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190712	检查地点	宿迁市泗阳县高渡镇-徐玉梅
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190712
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1293

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190712	检查地点	宿迁市泗阳县裴圩镇-丁相光
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190712
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1294

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190712	检查地点	宿迁市泗阳县裴圩镇-孙照山
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190712
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1295

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190712	检查地点	宿迁市泗阳县裴圩镇-白文玲
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190712
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		