

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1313

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县卢集镇-李孝勤
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1314

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县卢集镇-张美芳
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1315

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县卢集镇-朱爱林
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1316

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县卢集镇-葛玉芹
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1317

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县卢集镇-张娜
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                              日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1318

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县卢集镇-周春燕
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1319

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-胡刚
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1320

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-王昌美
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1321

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-胡继先
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1322

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县曹庙乡-滕汉林
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1323

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县曹庙乡-王昌虎
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1324

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县曹庙乡-江立全
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1325

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县曹庙乡-陈太柱
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1326

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县曹庙乡-张家树
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1327

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190714	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县曹庙乡-陈浮西
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190714
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		