

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1328

|               |                                                                                                |        |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位   | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点   | 宿迁市泗阳县裴圩镇-吴清   |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |        |                |
| 施工及检查事项       |                                                                                                | 检查结果   |                |
| 光伏组件基础安装检查    |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 光伏组件设备安装检查    |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 直流侧线缆敷设检查     |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 交流侧线缆敷设检查     |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 逆变器安装检查       |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 并网配电箱安装检查     |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 防雷接地装置安装检查    |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期   | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人： 日期                                                                             |        |                |
| 复查意见          | 复查人： 日期                                                                                        |        |                |

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1329

|               |                                                                                                |      |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点 | 宿迁市泗阳县裴圩镇-吴炳浩  |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |      |                |
| 施工及检查事项       | 检查结果                                                                                           |      |                |
| 光伏组件基础安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 光伏组件设备安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 直流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 交流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 逆变器安装检查       | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 并网配电箱安装检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 防雷接地装置安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期 | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人： 日期                                                                             |      |                |
| 复查意见          | 复查人： 日期                                                                                        |      |                |

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1330

|               |                                                                                                |      |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点 | 宿迁市泗阳县裴圩镇-张传正  |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |      |                |
| 施工及检查事项       | 检查结果                                                                                           |      |                |
| 光伏组件基础安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 光伏组件设备安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 直流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 交流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 逆变器安装检查       | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 并网配电箱安装检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 防雷接地装置安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期 | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人： 日期                                                                             |      |                |
| 复查意见          | 复查人： 日期                                                                                        |      |                |

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1331

|               |                                                                                                |        |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位   | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点   | 宿迁市泗阳县裴圩镇-姚焕平  |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |        |                |
| 施工及检查事项       |                                                                                                | 检查结果   |                |
| 光伏组件基础安装检查    |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 光伏组件设备安装检查    |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 直流侧线缆敷设检查     |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 交流侧线缆敷设检查     |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 逆变器安装检查       |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 并网配电箱安装检查     |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 防雷接地装置安装检查    |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期   | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人： 日期                                                                             |        |                |
| 复查意见          | 复查人： 日期                                                                                        |        |                |



## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1333

|               |                                                                                                |      |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点 | 宿迁市泗阳县裴圩镇-刘绪刚  |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |      |                |
| 施工及检查事项       | 检查结果                                                                                           |      |                |
| 光伏组件基础安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 光伏组件设备安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 直流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 交流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 逆变器安装检查       | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 并网配电箱安装检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 防雷接地装置安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期 | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人： 日期                                                                             |      |                |
| 复查意见          | 复查人： 日期                                                                                        |      |                |

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1334

|               |                                                                                                |      |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点 | 宿迁市泗阳县裴圩镇-张红   |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |      |                |
| 施工及检查事项       | 检查结果                                                                                           |      |                |
| 光伏组件基础安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 光伏组件设备安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 直流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 交流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 逆变器安装检查       | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 并网配电箱安装检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 防雷接地装置安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期 | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人： 日期                                                                             |      |                |
| 复查意见          | 复查人： 日期                                                                                        |      |                |

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1335

|               |                                                                                                |      |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点 | 宿迁市泗阳县裴圩镇-万秀芳  |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |      |                |
| 施工及检查事项       | 检查结果                                                                                           |      |                |
| 光伏组件基础安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 光伏组件设备安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 直流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 交流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 逆变器安装检查       | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 并网配电箱安装检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 防雷接地装置安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期 | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人： 日期                                                                             |      |                |
| 复查意见          | 复查人： 日期                                                                                        |      |                |



## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1336

|               |                                                                                                |      |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点 | 宿迁市泗洪县曹庙乡-孙勇敢  |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |      |                |
| 施工及检查事项       | 检查结果                                                                                           |      |                |
| 光伏组件基础安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 光伏组件设备安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 直流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 交流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 逆变器安装检查       | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 并网配电箱安装检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 防雷接地装置安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期 | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人： 日期                                                                             |      |                |
| 复查意见          | 复查人： 日期                                                                                        |      |                |

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1337

|               |                                                                                                |      |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点 | 宿迁市泗洪县曹庙乡-张伏建  |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |      |                |
| 施工及检查事项       | 检查结果                                                                                           |      |                |
| 光伏组件基础安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 光伏组件设备安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 直流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 交流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 逆变器安装检查       | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 并网配电箱安装检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 防雷接地装置安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期 | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人： 日期                                                                             |      |                |
| 复查意见          | 复查人： 日期                                                                                        |      |                |

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1338

|               |                                                                                                |        |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位   | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点   | 宿迁市泗洪县曹庙乡-尤传才  |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |        |                |
| 施工及检查事项       |                                                                                                | 检查结果   |                |
| 光伏组件基础安装检查    |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 光伏组件设备安装检查    |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 直流侧线缆敷设检查     |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 交流侧线缆敷设检查     |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 逆变器安装检查       |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 并网配电箱安装检查     |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 防雷接地装置安装检查    |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期   | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人： 日期                                                                             |        |                |
| 复查意见          | 复查人： 日期                                                                                        |        |                |

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1339

|               |                                                                                                |      |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点 | 宿迁市泗洪县曹庙乡-刘启好  |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |      |                |
| 施工及检查事项       | 检查结果                                                                                           |      |                |
| 光伏组件基础安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 光伏组件设备安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 直流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 交流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 逆变器安装检查       | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 并网配电箱安装检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 防雷接地装置安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期 | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人： 日期                                                                             |      |                |
| 复查意见          | 复查人： 日期                                                                                        |      |                |

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1340

|               |                                                                                                |      |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点 | 宿迁市泗洪县曹庙乡-王道明  |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |      |                |
| 施工及检查事项       | 检查结果                                                                                           |      |                |
| 光伏组件基础安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 光伏组件设备安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 直流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 交流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 逆变器安装检查       | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 并网配电箱安装检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 防雷接地装置安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期 | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人： 日期                                                                             |      |                |
| 复查意见          | 复查人： 日期                                                                                        |      |                |

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1341

|               |                                                                                                |        |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位   | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点   | 宿迁市泗洪县曹庙乡-万帮仁  |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |        |                |
| 施工及检查事项       |                                                                                                | 检查结果   |                |
| 光伏组件基础安装检查    |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 光伏组件设备安装检查    |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 直流侧线缆敷设检查     |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 交流侧线缆敷设检查     |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 逆变器安装检查       |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 并网配电箱安装检查     |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| 防雷接地装置安装检查    |                                                                                                | 符合设计要求 |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| /             |                                                                                                | /      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期   | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人：                      日期                                                        |        |                |
| 复查意见          | <br><br><br><br>复查人：                      日期                                                   |        |                |



## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1343

|               |                                                                                                |      |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点 | 宿迁市泗洪县太平镇-王瑞   |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |      |                |
| 施工及检查事项       | 检查结果                                                                                           |      |                |
| 光伏组件基础安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 光伏组件设备安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 直流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 交流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 逆变器安装检查       | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 并网配电箱安装检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 防雷接地装置安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期 | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人： 日期                                                                             |      |                |
| 复查意见          | 复查人： 日期                                                                                        |      |                |



## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1344

|               |                                                                                                |      |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 施工单位          | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 20190715                                                                                       | 检查地点 | 宿迁市泗洪县太平镇-王耀祖  |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |      |                |
| 施工及检查事项       | 检查结果                                                                                           |      |                |
| 光伏组件基础安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 光伏组件设备安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 直流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 交流侧线缆敷设检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 逆变器安装检查       | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 并网配电箱安装检查     | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 电缆终端制作及电气连接检查 | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| 防雷接地装置安装检查    | 符合设计要求                                                                                         |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| /             | /                                                                                              |      |                |
| 检查人           | 张军枫                                                                                            | 检查日期 | 20190715       |
| 问题整改情况        | 无<br><br>整改负责人： 日期                                                                             |      |                |
| 复查意见          | 复查人： 日期                                                                                        |      |                |

