

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1346

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-唐维霞
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1347

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-潘敏
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1348

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-何月侠
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1349

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-程瑞英
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1350

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-姜蕾
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1351

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-胡翠花
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                              日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1352

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-谢冬芹
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1353

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-刘彩云
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1354

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-孔祥华
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1355

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县魏营镇-夏传殿
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1356

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县天岗湖乡-汤永考
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 24px; margin: 0;">无</p> <p style="margin: 0;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="margin: 0;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1357

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县太平镇-王华标
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 24px; margin: 0;">无</p> <p style="margin: 0;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="margin: 0;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1358

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县太平镇-陈传国
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1359

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县太平镇-陈传兵
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1360

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县太平镇-王友启
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1361

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县太平镇-王华主
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1362

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190716	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县太平镇-谢北高
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190716
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		