

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1363

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	20190717		检查地点	宿迁市泗阳县裴圩镇-胡传红	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查事项			检查结果		
光伏组件基础安装检查			符合设计要求		
光伏组件设备安装检查			符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
逆变器安装检查			符合设计要求		
并网配电箱安装检查			符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查			符合设计要求		
防雷接地装置安装检查			符合设计要求		
/			/		
/			/		
/			/		
/			/		
检查人	张军枫		检查日期	20190717	
问题整改情况	无 整改负责人： 日期				
复查意见	复查人： 日期				

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1364

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗阳县裴圩镇-邱为祥
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1365

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗阳县裴圩镇-冯良海
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1366

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗阳县裴圩镇-刘昌生
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1367

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗阳县裴圩镇-蒋宝祥
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1368

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗阳县裴圩镇-徐杰
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1369

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗阳县裴圩镇-田玉飞
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1370

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗阳县裴圩镇-刘家顺
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1371

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-王翠萍
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1372

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-宋保梯
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1373

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗洪县太平镇-裴昌绪
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1374

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗洪县太平镇-裴建国
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1375

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗洪县太平镇-王保闯
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1376

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗洪县太平镇-陈杰
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1377

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗洪县太平镇-王廷亮
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1378

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗洪县天岗湖乡-杨树梅
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1379

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗洪县天岗湖乡-孙长兵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1380

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190717	检查地点	宿迁市泗洪县天岗湖乡-孙正飞
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190717
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		