

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1407

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县高渡镇-唐林
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1408

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-夏翠英
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1409

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-陈泓
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1410

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-卜圆圆
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1411

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-杨风
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1412

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-程永利
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 24px; margin: 0;">无</p> <p style="margin: 0;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="margin: 0;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1413

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-田兆青
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1414

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-葛玉芹
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1415

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市泗阳县裴圩镇-曾浩
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1416

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县天岗湖乡-杨卫军
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1417

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市泗洪县天岗湖乡-杨阳
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	无  整改负责人：                      日期		
<b>复查意见</b>	复查人：                      日期		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1418

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市宿城区中杨镇-徐宜兵
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1419

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市宿城区中杨镇-胡爱亭
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1420

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市宿城区中杨镇-胡进修
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1421

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市宿城区中杨镇-毕传燕
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1422

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市宿城区中杨镇-蔡则云
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1423

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市宿城区中杨镇-孙修中
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p>整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p>复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1424

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市宿城区中杨镇-薛亮
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		

## 监理检查记录表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.1425

<b>施工单位</b>	江苏欣佰建设工程有限公司	<b>监理单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司
<b>检查时间</b>	20190720	<b>检查地点</b>	宿迁市宿城区中杨镇-毕兴书
<b>检查类型</b>	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
<b>施工及检查事项</b>	<b>检查结果</b>		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
<b>检查人</b>	张军枫	<b>检查日期</b>	20190720
<b>问题整改情况</b>	<p style="font-size: 1.2em;">无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</p>		
<b>复查意见</b>	<p style="text-align: right;">复查人：                      日期</p>		