



监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

编号：ZH-ZCFPYC-001

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年3月12日8时-16时	检查地点	滨海县大套镇
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
存在问题	1. 施工现场个别施工人员未正确佩戴安全帽； 2. 施工现场垃圾未及时进行清理干净； 3. 审查安全技术措施和方案，具有可操作性，机构设置及安全管理人员配置能满足施工要求； 4. 检查施工安全技术交底、安全教育制度落实情况，交底齐全，制度完善。		
整改要求	严格加强施工现场安全管理，安全技术交底落实到位。		
检查人	王国富、李锋伟		
问题整改情况	已整改完成 整改负责人：  日期：2019.3.14		
复查意见	已整改完成 符合要求 复查人：  日期：2019.3.15		



由 扫描全能王 扫描创建



扫描全能王 创建